

DRIVER MOTOR PAS CU PAS CBM A809



Comanda un motor pas cu pas cu 2 faze

Dispune de 4 intrari si doua iesiri pentru cele 2 faze ale motorului

Intrările sunt separate galvanic de iesiri.

Tensiunea de iesire : 15-24Vcc

Curentul maxim : 5A

Intrările se leaga la un automat programabil(de exemplu CBM 550) sau un generator de semnale pentru comanda unui motor pas cu pas.